

WIDOS Wartungspauschalen

Wartung

enthaltene Leistungen Grundmaschine:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Dichtheit prüfen
- Versatzkontrolle
- Bewegungswiderstand prüfen
- Spindeln schmieren
- Zylinder entlüften
- Druckprobe

enthaltene Leistungen Hydraulikaggregat:

- Dichtheit und Druckspeicherfunktion prüfen
- Hydraulikölwechsel inkl. Altölsorgung
- Anzeigewerte prüfen und Systemdruck einstellen
- Funktionstest

zusätzlich bei CNC-gesteuerten Maschinen:

- Softwareupdate
- Schweißungen auslesen und speichern
- Kontrolle Wegmeßsystem
- Akkuleistung prüfen

zusätzlich bei Maschinen mit SPA:

- Dichtheit der Hydraulikanschlüsse prüfen
- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Displaykontrolle
- Temperatur- und Druckanzeige prüfen
- Softwareupdate
- Speicher auslesen und speichern
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Planhobel:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Funktionskontrolle Sicherheitsschalter
- Schnittleistung kontrollieren
- Rundlauf und Planparallelität prüfen
- Lager und Kette schmieren
- Funktionsprobe unter Last

enthaltene Leistungen Heizelement:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Temperaturabgleich
- Planparallelität und Temperaturverteilung prüfen
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Einstellkasten:

- auf Beschädigung prüfen
- Sitz der Hobetauflagen prüfen

WIDOS Wartungspauschalen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro/Stck.
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400	WID-4400-MAN-SP	260,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400 CNC	WID-4400-CNC-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400 SPA 600	WID-4400-SPA-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600	WID-4600-MAN-SP	260,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600 CNC	WID-4600-CNC-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600 SPA 600	WID-4600-SPA-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900	WID-4900-MAN-SP	260,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900 CNC	WID-4900-CNC-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900 SPA 600	WID-4900-SPA-SP	334,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100	WID-5100-MAN-SP	408,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100 CNC	WID-5100-CNC-SP	482,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100 SPA 600	WID-5100-SPA-SP	482,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500	WID-5500-MAN-SP	408,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500 CNC	WID-5500-CNC-SP	482,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500 SPA 600	WID-5500-SPA-SP	482,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100	WID-6100-MAN-SP	445,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100 CNC	WID-6100-CNC-SP	482,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100 SPA 600	WID-6100-SPA-SP	482,00

Wartung E-Muffen Schweißmaschinen

enthaltene Leistungen:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Außentemperaturkontrolle
- Displaykontrolle
- Widerstandsmessung
- Kontrolle Schweißkabel und Kontakte
- Funktionsprobe Lesestift und Bedienelemente
- Softwareupdate
- Speicher auslesen und speichern
- Erstellung eines ausführlichen Prüfprotokolls
- Funktionstest

WIDOS Wartungspauschalen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro/Stck.
Wartung / Durchsicht PF Polymatic Plus	PF-Polymatic-SP	283,00
Wartung / Durchsicht HÜRNER HST 300	HUE-HST300-SP	242,00
Wartung / Durchsicht WIDOS ESI 4000/3000/2000	WID-ESI4000-SP	228,00

Wartung WIDOS Miniplast / WIDOS Maxiplast / WIDOS 2500

enthaltene Leistungen Grundmaschine:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Versatzkontrolle
- Bewegungswiderstand prüfen
- Spindeln schmieren
- Nullstellung und Lesbarkeit der Skala kontrollieren
- Federkraftprobe

enthaltene Leistungen Planhobel:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Schnittleistung kontrollieren
- Rundlauf und Planparallelität prüfen
- Lager und Auflagen schmieren
- Funktionsprobe unter Last

enthaltene Leistungen Heizelement:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Temperaturabgleich
- Planparallelität und Temperaturverteilung prüfen
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Einstellkasten:

- auf Beschädigung prüfen
- Sitz der Hobelauflagen prüfen

Wartung / Durchsicht WIDOS 2500	WID-2500-MAN-SP	222,00
Wartung / Durchsicht WIDOS Miniplast/2	WID-MINI-MAN-SP	222,00
Wartung / Durchsicht WIDOS Maxiplast	WID-MAXI-MAN-SP	222,00