

WIDOS Wartungspauschalen

Wartung

enthaltene Leistungen Grundmaschine:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Dichtheit prüfen
- Versatzkontrolle
- Bewegungswiderstand prüfen
- Spindeln schmieren
- Zylinder entlüften
- Druckprobe

enthaltene Leistungen Hydraulikaggregat:

- Dichtheit und Druckspeicherfunktion prüfen
- Hydraulikölwechsel inkl. Altölentsorgung
- Anzeigewerte prüfen und Systemdruck einstellen
- Funktionstest

zusätzlich bei CNC-gesteuerten Maschinen:

- Softwareupdate
- Schweißungen auslesen und speichern
- Kontrolle Wegmeßsystem
- Akkuleistung prüfen
- Transport AURO (AT) - Widos (DE) - AURO (AT)

zusätzlich bei Maschinen mit SPA:

- Dichtheit der Hydraulikanschlüsse prüfen
- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Displaykontrolle
- Temperatur- und Druckanzeige prüfen
- Softwareupdate
- Speicher auslesen und speichern
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Planhobel:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Funktionskontrolle Sicherheitsschalter
- Schnittleistung kontrollieren
- Rundlauf und Planparallelität prüfen
- Lager und Kette schmieren
- Funktionsprobe unter Last

enthaltene Leistungen Heizelement:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Temperaturabgleich
- Planparallelität und Temperaturverteilung prüfen
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Einstellkasten:

- auf Beschädigung prüfen
- Sitz der Hobelaufgaben prüfen

WIDOS Wartungspauschalen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro/Stck.
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400	XX4400	252,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400 CNC	XX4400C	532,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4400 SPA 600	XX4400S	324,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600	XX4600	252,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600 CNC	XX4600C	542,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4600 SPA 600	XX4600S	324,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900	XX4900	252,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900 CNC	XX4900C	550,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 4900 SPA 600	XX4900S	324,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100	XX5100	396,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100 CNC	XX5100C	824,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5100 SPA 600	XX5100S	468,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500	XX5500	396,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500 CNC	XX5500C	824,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 5500 SPA 600	XX5500S	468,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100	XX6100	432,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100 CNC	XX6100C	970,00
Wartung / Durchsicht WIDOS 6100 SPA 600	XX6100S	468,00

Wartung E-Muffen Schweißmaschinen

enthaltene Leistungen:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Außentemperaturkontrolle
- Displaykontrolle
- Widerstandsmessung
- Kontrolle Schweißkabel und Kontakte
- Funktionsprobe Lesestift und Bedienelemente
- Softwareupdate
- Speicher auslesen und speichern
- Erstellung eines ausführlichen Prüfprotokolls
- Funktionstest

WIDOS Wartungspauschalen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro/Stck.
Wartung / Durchsicht PF Polymatic Plus	PFFX	275,00
Wartung / Durchsicht HÜRNER HST 300	HST300XX	235,00
Wartung / Durchsicht WIDOS ESI 4000	XXESI	260,00

Wartung WIDOS Miniplast / WIDOS Maxiplast / WIDOS 2500

enthaltene Leistungen Grundmaschine:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Versatzkontrolle
- Bewegungswiderstand prüfen
- Spindeln schmieren
- Nullstellung und Lesbarkeit der Skala kontrollieren
- Federkraftprobe

enthaltene Leistungen Planhobel:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Schnittleistung kontrollieren
- Rundlauf und Planparallelität prüfen
- Lager und Auflagen schmieren
- Funktionsprobe unter Last

enthaltene Leistungen Heizelement:

- auf Beschädigung und Verschleiß prüfen
- Temperaturabgleich
- Planparallelität und Temperaturverteilung prüfen
- Funktionstest

enthaltene Leistungen Einstellkasten:

- auf Beschädigung prüfen
- Sitz der Hobelauflagen prüfen

Wartung / Durchsicht WIDOS 2500	XX2500	216,00
Wartung / Durchsicht WIDOS Miniplast/2	XXMIN	216,00
Wartung / Durchsicht WIDOS Maxiplast	XXMAX	216,00